CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

INDICAÇÃO Nº 22/2026

Ao Excelentíssimo Senhor
SANDRO DE JESUS
Prefeito Municipal de Cristinápolis/SE

A Vereadora que abaixo subscreve, no pleno exercício de suas atribuições e nos termos regimentais desta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, indicar ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a adoção de providências visando à realização de medidas de drenagem e escoamento das águas pluviais na **Travessa Geminiano Oliveira, Bairro São Francisco, neste município de Cristinápolis/SE**, em razão dos constantes problemas de alagamento verificados no local.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo solicitar a adoção de medidas necessárias para solucionar os problemas de alagamento existentes na Travessa Geminiano Oliveira, no Bairro São Francisco, que vêm causando transtornos aos moradores e comprometendo as condições de circulação e segurança na localidade.

Conforme demonstrado nas imagens anexas, durante os períodos de chuva ocorre o acúmulo significativo de água sobre a via, dificultando o deslocamento de pedestres e veículos e provocando condições inadequadas de acesso às residências.

A situação evidencia a necessidade de vistoria técnica e de intervenção do Poder Público Municipal, com a execução, conforme avaliação da secretaria competente, de serviços de drenagem, limpeza e desobstrução de pontos de escoamento, correção de desníveis e demais medidas necessárias para melhorar o fluxo das águas pluviais e reduzir a ocorrência de novos alagamentos.

A intervenção solicitada é de relevante interesse público, uma vez que a adequada drenagem das águas pluviais contribui para a preservação das vias públicas, a prevenção de danos às residências e a melhoria das condições de segurança, mobilidade e qualidade de vida dos moradores.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que, por meio da secretaria competente, realize vistoria técnica no local e adote, com a maior brevidade possível, as providências necessárias para solucionar os problemas de alagamento identificados na Travessa Geminiano Oliveira.

Diante da relevância da matéria, solicita-se a apreciação e o encaminhamento da presente indicação ao Poder Executivo Municipal, para que sejam adotadas as providências cabíveis em benefício dos moradores do Bairro São Francisco e da comunidade cristinapolitana.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2026.

Elenilda dos Santos
Vereadora Proponente

REGISTRO FOTOGRÁFICO – TRAVESSA GEMINIANO OLIVEIRA

Imagens apresentadas como registro das condições de alagamento que fundamentam a presente indicação.



Imagem 01 – Registro fotográfico das condições de alagamento na localidade indicada.



Imagem 02 – Registro fotográfico das condições de alagamento na localidade indicada.




Imagem 03 – Registro fotográfico das condições de alagamento na localidade indicada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – TRAVESSA GEMINIANO OLIVEIRA



Imagem 04 – Registro fotográfico das condições de alagamento na localidade indicada.



Imagem 05 – Registro fotográfico das condições de alagamento na localidade indicada.

Local indicado: Travessa Geminiano Oliveira, Bairro São Francisco, Cristinápolis/SE.